

惠来县应急管理局

惠来县应急管理局 2022 年 4 月份“双随机、一公开”监督检查结果公告

根据工作部署，通过广东省安全生产执法信息系统，制定了 2022 年 4 月份惠来县液氨制冷企业隐患排查治理监督检查计划。2022 年 4 月 28 日，我局执法人员根据现场检查清单《液氨制冷企业隐患排查治理检查清单》，结合企业实际对吴金财、惠来县沃角庆祥制冰厂、方雄强 3 家液氨制冷企业开展监督检查。

依据《中华人民共和国安全生产法》《广东省安全生产条例》等相关法律法规规定，采取“启动会+现场监督检查+总结会”“企业主要负责人+安全管理人员+岗位操作人员全过程在场”的模式开展监督检查，现将监督检查结果进行公告。

附件：惠来县应急管理局 2022 年 4 月份“双随机、一公开”监督检查结果



附件

惠来县应急管理局 2022 年 4 月份“双随机、 一公开”监督检查结果

序号	监督检查对象	监督检查结果
1	吴金财	1、未在厂区高处显眼位置设置风向标； 2、贮氨器上方未设置喷淋； 3、活塞式压缩机的联轴器未设置防护罩； 4、压缩机、贮氨器等区域上方未设置氨气浓度报警装置； 5、液氨管道未标明介质、流向； 6、制冷机房未设置液氨安全警示牌； 7、液氨防毒面具、酸性饮料或食醋等应急抢救物品配置不完善。
2	方雄强	1、制冷机房未设置液氨安全警示牌； 2、贮氨器上方未设置喷淋； 3、未在厂区高处显眼位置设置风向标； 4、现场未配置洗眼喷淋器、酸性饮料或食醋，液氨防毒面具老化； 5、压缩机、贮氨器区域上方氨气浓度报警装置设置不规范； 6、液氨管道未标明介质、流向。
3	惠来县沃角庆祥制冰厂	1、贮氨器周围围堰不规范； 2、压缩机、贮氨器区域氨气浓度报警装置安装位置不规范； 3、液氨管道未标明介质、流向； 4、贮氨器上方未设置开式喷淋； 5、未在厂区高处显眼位置设置风向标； 6、制冷机房未设置液氨安全警示牌； 7、冻库照明灯不防潮，应设置防潮照明灯； 8、现场液氨防毒面具、洗眼喷淋器、酸性饮料或食醋配置不完善。