

揭阳市应急管理局文件

揭应急〔2019〕158号

转发广东省应急管理厅关于深刻吸取浙江 海宁龙洲印染有限责任公司“12·3” 污水罐倒塌事故教训 进一步加强 印染行业安全管理工作的通知

各县（市、区）应急管理局：

现将《广东省应急管理厅关于深刻吸取浙江海宁龙洲印染有限责任公司“12·3”污水罐倒塌事故教训 进一步加强印染行业安全管理工作的通知》（粤应急〔2019〕416号）转发给你们，请各县（市、区）应急管理局传达贯彻到同类型印染企业。



广东省应急管理厅文件

粤应急〔2019〕416号

广东省应急管理厅关于深刻吸取浙江海宁 龙洲印染有限责任公司“12·3”污水罐 倒塌事故教训 进一步加强印染行业 安全管理工作的通知

各地级以上市应急管理局：

12月3日，浙江省海宁市许村镇荡湾工业园区内海宁市龙洲印染有限责任公司一个直径24米、高30米可容纳1.3万余立方米的污水罐体倒塌，砸中邻近的都彩纺织有限公司、亿隆纺织有限公司相关车间，罐体内大量污水向厂房内倾泄，厂区内工人被倾泄的污水冲散，一些工人因厂区内屯放的布匹坍塌受压。截至12月4日凌晨2时50分，事故现场搜救结束，造成9人死亡，另有4名重伤员在医院救治。事故教训十分深刻，社会影响很大。

当前，国务院安委会正部署开展全国安全生产集中整治，省安委办正组织开展“奋战50天 全年保平安”重点攻坚行动，安全生产工作处于关键时期。为深刻吸取事故教训，防范化解印染行业等领域安全风险，坚决遏制类似事故发生，确保岁末年初安全生产形势持续稳定。现就进一步加强印染行业等领域安全生产工作通知如下：

一、进一步提高政治站位，切实增强工作责任感和紧迫感

印染行业是劳动密集型领域，高风险因素多，事关人民群众切身利益，加强印染行业安全管理工作责任重大。各地要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要讲话精神，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神及省委、省政府领导同志关于进一步强化措施确保全年安全生产工作圆满收官的指示精神，切实提高政治站位，强化红线意识，坚守底线思维，时刻绷紧安全生产这根弦，树牢“一地有事故、全省受教育”“一行业有事故、各行业受警示”的责任意识，清醒认识当前面临的严峻形势和紧迫任务，坚决克服麻痹思想和松劲情绪，把安全发展摆在更加突出的位置，狠抓各项安全防范措施落实，做到守土有责、守土负责、守土尽责，警钟长鸣、常抓不懈，坚决遏制重特大事故发生，切实维护好人民群众生命财产安全和社会稳定。

二、进一步深刻吸取教训，全面深入开展风险隐患排查整治

要深刻吸取浙江海宁龙洲印染有限责任公司“12·3”污水罐倒塌事故教训，立即启动全国全省“一盘棋”应急响应机制，

以问题为导向，举一反三，全面深入排查治理安全隐患尤其是印染行业等领域风险隐患，突出抓好印染行业安全监管。要结合国务院安委会《全国安全生产集中整治工作方案》、《广东省安全生产委员会办公室 广东省应急管理厅关于开展全省“奋战50天全年保平安”安全生产重点攻坚行动的通知》（粤安办〔2019〕149号）等有关要求，以及即将印发的省安委会《全省安全生产集中整治工作方案》部署，全面开展安全生产整治行动，全面深入排查治理安全隐患。特别是要对辖区印染企业及类似高危行业进行全覆盖逐户排查，突出排查污水罐体、污水池、漂泊、煮练、煮浆、调色等设施设备运行安全隐患，厂区工业管道及压力容器、锅炉、起重机械、电梯、厂内机动车辆、压力管道等特种设备的检测、维护情况，要不留死角，不留盲区，对排查出的隐患要逐一登记、逐一建档、逐一整改销号；对排查出风险点危险源要一一落实管控措施，纳入监测预警平台。

三、进一步严格执法检查，严厉打击违法违规行为

要综合运用明查暗访、“双随机一公开”“四不两直”、媒体曝光等方式方法，加大对印染行业企业执法检查力度，督促企业落实安全生产主体责任。要严肃查处企业许可证转包、工程转包、安全转包、责任转包的问题，严厉打击重大风险未按规定公告警示、重大隐患未按规定上报、隐患治理未落实闭环管理措施的行为，严禁无资质作业和人员不经教育培训上岗作业等违法行为。要对风险高隐患多的企业，加大执法检查频次，对企业及其责任

人未履行隐患排查治理法定责任的，依法依规严肃查处；因隐患排查治理不到位导致事故的，严肃追究相关事故单位及责任人的责任。要出重拳下重手，重罚重处，发现问题一个、整治一个，对存在重大安全隐患、达不到安全生产条件的要果断停产停业整顿，对失信企业一律纳入“黑名单”实施联合惩戒，涉嫌犯罪的，及时移送司法机关，以“零容忍”的态度依法打击非法违法行为，确保我省安全生产形势持续稳定。



公开方式：依申请公开

广东省应急管理厅办公室

2019年12月9日印发

校对入：苏旺胜